



Cinkoto lokšņu un detaļu pareiza uzglabāšana

Rekomendācijas

- 1. Cinkotā tērauda loksnes vai detaļas drīkst glabāt rūpnīcas iepakojumā vai krājumā ne ilgāk kā 5 (piecas) dienas, īpaši, ja transportējot, tām piekļuvis mitrums.**
- 2. Nekad nenovietot cinkotos materiālus tieši uz zemes, bet gan uz koka vai metāla palikņiem, starplikām, katru detaļu vai loksni novietojot atsevišķi (ja glabā ilgāk par 5 dienām)**

Redzami defekti:

Plāna balta pulverveida kārtā, vēlāk tumši, noturīgi plankumi.

Cēlonis:

To izraisa mitrums, kas iekļuvis starp loksnēm vai detaļām transportēšanas vai glabāšanas laikā, kā arī kondensāts.

Novēršana:

Nav vajadzīga „baltās rūsas” skartajām detaļām, tā nebojā cinka slāni. Baltie plankumi pamazām pārvērtīsies par neitrālu vielu – cika karbonātu. Tumšās korozijas skartās loksnes vēlams mainīt.

„Ādažu Metāls”